

# 시민 안전 제안 현황


부서명 : 서부사업소

기간 : `21.1.1~`21.11.30



연번	접수일자	제 안 명	제안내용	제안자 (성명, 연락처)	비 고
1	21.04.09	인도 위 덮개 수리 요청	파호 중계 펌프장 인도 위의 철판덮개 모서리가 튀어나와 있어 야간에 행인이나 자전거가 걸려 넘어질 위험이 있음	채** 010-****-****	선정 시민 개인정보동의
2	21.05.10	배수로 설치 요청	회사 후문 쪽에서 물청소에 사용 한 물이 인도로 흘러나와서 바닥이 미끄럽고 통행에 불편합니다.	남** 010-****-****	
3	21.06.18	안내 간판 교체 요청	매곡 중계 펌프장 안내 간판이 노후되어 사용하지 않는 시설물로 오인 우려	박** 010-****-****	
4	21.10.16	바닥 미끄러짐 위험	파호 중계 펌프장 인도 위 철판에 미끄럼방지 테이프가 있으나 간격이 넓고 노후되어 미끄러짐 위험이 있음	윤** 010-****-****	
5	21.10.27	배수로 덮개 보수 요청	회사 내 도로에 배수로 덮개 파손으로 인한 차량사고 위험	손** 010-****-****	
6					

## = 조치실적 =


### 연번 1 | 파호펌프장 안전덮개 보완



### 연번2 | 배수로 설치 요청





### 연번3 | 낡은 간판 교체 요청



## = 조치실적 =

연번 4 | 파호펌프장 바닥 미끄러움



연번 5 | 배수로 덮개 보수 요청

